NVMe 安装 Win7 教程

NVMe 协议的 SSD,安装 Windows7 会遇到 2 个问题:

第一:英特尔 100 系列以后主板 USB 的 XCHI 驱动发生了改变,而 Windows 7 并未集成,这会导致安装

Windows 7 USB 键盘/鼠标在内的 USB 设备无法使用。

第二:Win7没有集成 NVMe 驱动,在安装时无法识别。


我们需要使用特殊的方法将 XCHI 和 NVMe 驱动集成进 Windows 7 的安装盘。

不过从兼容性和性能考虑,我们还是建议用户,优先使用 Win10 系统。

一、准备工作:

- 1、一个8GU盘,用于做U盘镜像系统。
- 2、下载 win7 64 位的系统, 并解压, 如下:

(MSDN, 我告诉你: https://msdn.itellyou.cn/)




- 3、软碟通(下载地址: https://cn.ultraiso.net/uiso9_cn.exe)。
- 4、下载好驱动:

USB 驱动: Intel(R)_USB_3.0_eXtensible_Host_Controller_Driver_5.0.4.43

NVMe 驱动: nvme-v1.4.0.7


- 二、Win7 原版系统映像添加 USB3.0 驱动:
- 1. 新建一个名为 win7 的文件夹,放在 C 盘根目录下



2. 在 Win7 文件下新建 windows 和 drivers 文件夹, 并且将刚才解压 Win7 64 位系统, source 文件夹下的 boot. wim 和 install. wim 复制到 win7 文件夹下。



3. 然后将下载的最新的 usb3. 0 驱动(可在 Intel 官网下载,版本可能与此处不同,以官网最新为准)压缩包解压,然后将该文件夹下的 Drivers 复制到 win7 文件夹的 drivers 下。




名称	修改日期	类型
apps	2015/10/2 2:30	文件夹
Drivers	2015/10/2 2:30	文件夹
lang Lang	2015/10/2 2:30	文件夹
₩ x64	2015/10/2 2:30	文件夹
DIFxAPI.dll	2015/9/4 22:55	应用程序扩展
mup	2015/9/4 22:55	XML 文档
Readme	2015/9/10 6:10	文本文档
3 Setup	2015/9/4 22:55	应用程序
Setup.if2	2015/9/4 22:55	IF2 文件
USB3Ver.dⅡ	2015/9/4 22:55	应用程序扩展

4. 然后以管理员身份下打开命令行(cmd),输入:

cd win7

dism /mount-wim /wimfile:boot.wim /index:2 /mountdir:windows

备注:命令行最好复制,粘贴,容易输入错误




备注:

index:4 这个命令,是由于 win7 旗舰版的版本代号是 4,如果映像文件是 win7 的其他版本就不是 4 了。1-4 的代号对应的分别是: Home Basic(家庭普通版)、Home Premium(家庭高级版)、Professional(专业版)、Ultimate(旗舰版)


5. 我们可以看到 windows 文件夹里面多了这么多东西,如下图




6. 输入命令: dism /image:windows /add-driver:drivers /recurse




7. 输入命令 dism /unmount-wim /mountdir:windows /commit




8. 输入命令: dism /mount-wim /wimfile:install.wim /index:4 /mountdir:windows




9. 输入: dism /image:windows /add-driver:drivers /recurse。



10.继续输入 dism /unmount-wim /mountdir:windows /commit。




- 11. 将添加完驱动的两个文件(boot. wim 和 install. wim),替换之前系统解压的文件。
- 12. 管理员打开 UltraISO:
- 第一: 选择替换后的系统,点击添加。



第二: 文件一另存为

保存为标准 ISO 文件, USB3.0 驱动就添加完成了。



二、安装 Win7 系统:

1. 使用 ultraiso 工具,将制作好的带 USB3.0 驱动的 win7 安装映像,刻录到 U 盘上。


刻录完成后,把 nvme-v1.4.0.6 驱动放在 U 盘根目录下



2. 将待安装的 SSD 装到新平台主板上,插入制作好的安装 U 盘,开机进入 BIOS,将 U 盘以 Legacy 模式启动,直到 进入 win7 的安装界面。

如何设置 legacy 启动,各主板并不相同,请参考各主板或电脑的使用说明书。下图仅为举例。







3. 点击下一步, 进行安装。

Windows			
		Windows 7	
	要安装的语言 ⓒ):	中文(简体)	,CJ
84	间和货币格式 ①:	中文(简体,中国)	
61	盘和输入方法(医):	中文(简体) - 美式建盘	
	輸入语言和	ɪ其他首选项,然后单击"下—步"继续。	
权所有 © 2009 Mics			下一步创

4. 选择"自定义"进行安装



5. 选择"加载驱动程序",加载 nvme 驱动。



6. 加载完 nvme 驱动后,选择要安装的盘,新建分区,点击下一步继续进行安装,直至系统安装完成。

